



SIA "LABIE KOKI eksperti"

Reģ. Nr.: LV40103442491

Banka: AS SEB BANKA, UNLALV2X,
Konta Nr. LV29UNLA0050017349070

Adrese: Mārupes nov., Babītes pag.,
Klīves, "Annas koku skola", LV-2107

Tel.: +371 22030909

KOKU NOVĒRTĒJUMS

OBJEKTS:

Latgales parki un alejas
Preiļu muižas parks

Objektu apsekoja: Aigars Priede, Guntars Mozulčiks, Toms Rozenvalds,
Paula Ozoliņa, Laura Kleinberga

Sagatavoja: Paula Ozoliņa, Laura Kleinberga

11.08.2025.

KOKU NOVĒRTĒJUMS

Objekts:

Latgales parki un alejas. Preiļu muižas parks

Koku vizuālā novērtēšana Preiļu muižas parks (kad. apz. 76010041001, 76010041008, 76010050803) veikta 2025. gada 18. jūnijā Kopā novērtēti 39 koks/-i. Koki numurēti dabā ar plastikāta numuriem pēc vienotas sistēmas, numerācija atspoguļota novērtējuma plānā un tabulās. Koku stāvoklis novērtēts pēc "Koku vērtēšanas kritēriji" (skat. 1. pielikumu), nosakot vitalitāti, fizisko stāvokli un piešķirot noteiktu vērtības krāsu, un apskatāms pielikumā "Koku novērtējuma tabula".

VISPĀRĒJS NOVĒRTĒJUMS UN RĪCĪBAS IETEIKUMI

1. Apsēkotajā teritorijā novērtētas 10 koku suga/-s. Konstatētas koku sugas:

Nr.p.k.	Latīniskais nosaukums	Latviskais nosaukums	Skaits (gab.)
1.	<i>Acer platanoides</i>	Parastā kļava	1
2.	<i>Acer saccharinum</i>	Sudraba kļava	1
3.	<i>Alnus glutinosa</i>	Melnalksnis	1
4.	<i>Fraxinus excelsior</i>	Parastais osis	3
5.	<i>Picea abies</i>	Parastā egļe	1
6.	<i>Populus alba</i>	Baltā apse	1
7.	<i>Quercus robur</i>	Parastais ozols	9
8.	<i>Tilia cordata</i>	Parastā liepa	20
9.	<i>Tilia platyphyllos</i>	Platlapu liepa	1
10.	<i>Ulmus glabra</i>	Parastā goba	1

2. Veicot teritorijā koku stāvokļa novērtējumu, secināts, ka vidējais koku fiziskā stāvokļa novērtējums objektā ir 5,13 no 10.

3. Teritorijā konstatēti:

3.1. **Izcili** koki – 12 gab., kuru vainagi plānā ir atzīmēti ar violetu krāsu, ir noteikti jāsaglabā;

3.2. **Ļoti vērtīgi** koki – 27 gab., kuru vainagi plānā ir atzīmēti ar sarkanu krāsu, ir noteikti jāsaglabā;

4. Koki ar papildus vērtībām:

Vērtība	Apraksts	Koka Nr.
 Valsts nozīmes dižkoks	Saskaņā ar 2010. gada 16. martā pieņemto MK noteikumu Nr. 264 "Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju vispārējie aizsardzības un izmantošanas noteikumi" 2. pielikumu ir aizsargājams koks – valsts nozīmes dižkoks, kuram noteikta aizsargzona vainaga projekcijas platībā, kā arī 10 metru platā joslā no tās (mērot no aizsargājamā koka vainaga projekcijas ārējās malas).	48875, 93449, 93461, 48879 (parastais ozols), 48877 (baltā apse), 48885 (sudraba kļava), 48882 (parastā egļe), 48874 (parastā kļava), 48884 (parastais ozols), 93460, 48876, 48880

			(parastā liepa) 93445, 93446, 93452, 93453, 93454, 93455, 48873, 93457, 93458, 93459 (parastā liepa), 93447, 93463 (parastais osis), 93448 (melnalksnis), 48883, 48878, 93462, 93464, 93465 (parastais ozols)
	Potenciāls valsts nozīmes dižkoks	10% vai mazāk līdz MK noteikumos Nr. 264 noteiktajiem parametriem.	
	Dendroloģiski vērtīgs koks	Svešzemju kokaugu taksoni, kas valsts vai reģionālā līmenī reti sastopami	48885 (sudraba kļava)
	Ainaviski vērtīgs koks	Koks, kas ar savu izmēru, formu, vainaga struktūru, novietojumu vai vizuālo dominanci būtiski papildina ainavas vizuālo kvalitāti un estētisko vērtību	93439 (platlapu liepa), 48882 (parastā egļe), 48874 (parastā kļava), 93445, 93457, 93458, 93460, 48876 (parastā liepa), 93449, 48878, 93465 (parastais ozols)
	Ekoloģiski vērtīgs koks	Koki, kas kalpo par dzīvotni retām, apdraudētām vai īpaši aizsargājamām sugām. Koki ar daudzveidīgiem struktūras elementiem, kas nodrošina dzīvotni sugu daudzveidībai (dobumi, lieli, sausi zari u.c.)	48875, 48879, 93464 (parastais ozols), 48877 (baltā apse), 48885 (sudraba kļava), 93440, 93441, 93442, 93443, 93450, 93453, 93454, 48873 (parasta liepa)
K	Kultūrvēsturiski vērtīgs koks	Koks, kas saistīts ar svarīgām kultūras tradīcijām, sociāliem vai vēsturiskiem notikumiem, personībām, atspoguļojot nozīmīgus vēsturiskos momentus, veidojot vietas identitāti un mantojumu	48875, 93449, 93461, 48879 (parastais ozols), 48877 (baltā apse), 48885 (sudraba kļava), 48882 (parastā egļe), 48874 (parastā kļava), 48884 (parastais ozols), 93460,
	Sabiedriski nozīmīgs	Sabiedrībai publiski pieejami koki, kas sniedz ekonomisko, sociālo labklājību, kultūras un estētisko nozīmi, kā arī veido vietas identitāti	

			48876, 48880 (parastā liepa)
--	--	--	--

5. Koku kopšanas prioritātes:

Apzīmējums	Apraksts	Daudzums (gab.)
A!	Bīstams koks! Līdz apdraudējuma novēršanas darbu veikšanai apdraud cilvēku dzīvību, veselību un/vai īpašumu	1
A	Darbi jāveic tuvāko 6 mēnešu laikā. Pie nelabvēlīgiem vides apstākļiem var apdraudēt cilvēku dzīvību, veselību un/vai īpašumu	11
B	Nepieciešams veikt kopšanas darbus, taču nav steidzami	18
C	Var sakopt, bet kopšanas darbi galvenokārt uzlabo koka vizuālo izskatu vai arī vērtēšanas brīdī kopšanas pasākumi nav nepieciešami, bet ilgtermiņā ir vēlami	7
D	Kopšana nav nepieciešama	2

Novērtējums sagatavots uz 4 lapām un tam ir 3 pielikumi:

1. “Koku vērtēšanas kritēriji”;
2. “Koku novērtējuma tabula”;
3. “Koku novērtējuma plāns”;

Objektu apsekoja:

Sertificēts Eiropas Arboristu padomes (EAC) arborists, LR kvalificēts kokkopis–arborists, parka dārznieks un agronoms dārzkopis **Aigars Priede**

Sertificēts Eiropas Arboristu padomes (EAC) arborists, LR kvalificēts kokkopis–arborists, LR sertificēts arborists–koku eksperts (LKAB), LR kvalificēts parka dārznieks un Latvijas Kokkopju–Arboristu biedrības biedrs **Guntars Mozuļčiks**

Sertificēts Eiropas Arboristu padomes (EAC) arborists, LR kvalificēts kokkopis–arborists, LR sertificēts arborists–koku eksperts (LKAB) un Latvijas Kokkopju – Arboristu biedrības biedrs **Toms Rozenvalds**

Objektu apsekoja un novērtējumu sagatavoja:

LR kvalificēta kokkope–arboriste un ainavu arhitekte **Paula Ozoliņa**

Ainavu arhitekte **Laura Kleinberga**

Paraksts: 11.08.2025.

Koka drošība laika gaitā mainās. Nepieciešams atkārtoti izvērtēt koka drošību, ja gada laikā iestājas viens vai vairāki sekojoši apstākļi, kas var mainīt koku drošību: vēja ātrums lielāks par 18.2 m/s; lokāla virpuļvētra; ekstremāls apledojums, pārmērīga sniega uzkrāšanās vainagā, zibens radīti bojājumi, pārmērīga sniega/ūdens uzkrāšanās vainagā vienlaicīgi ar mērenu vēju; pārmērīga augsnes pārmitrināšanās, mehāniski vai ķīmiski koka sakņu sistēmas, stumbra vai vainaga bojājumi. Eksperts neatbild par koku izraisītiem bojājumiem vai nelaimes gadījumiem, ja to iemesls ir slēpti koka bojājumi, ko nav iespējams objektīvi noteikt, veicot koka vizuālo novērtējumu, kā arī gadījumos, ja netiek veikti eksperta noteiktie kopšanas pasākumi, iestājas vides apstākļi, kad nepieciešams atkārtoti izvērtēt koka drošību u.t.t. Koku novērtēšanas, stāvokļa monitoringa pasākumus veikt EAC (Eiropas arboristu padomes) sertificētiem arboristiem.

KOKU VĒRTĒŠANAS KRITĒRIJI

ĀRPUS MEŽA AUGOŠU KOKU NOVĒRTĒŠANAS METODIKA, LKAB, 2019

Vecumposma apzīmējums	V1	V2	V3	V4	V5	V6	V7
	Jauns koks		Pieaudzis koks		Atmirstošs koks		
Skaidrojums							
Vitalitāte							
Apzīmējums	Augsta		Vidēja		Zema		Nav
Rekomendēto darbu prioritāte							
Prioritātes apzīmējums	Apraksts						
A!	akūti bīstams koks, kas no koka novērtēšanas dienas apdraud dzīvību vai īpašumu;						
A	Noteikti jāsakopj tuvāko 6 mēnešu laikā! Pie nelabvēlīgiem ārējās vides apstākļiem var apdraudēt dzīvību vai īpašumu;						
B	nav steidzami jākopj, bet ir kopšanas nepieciešamība (koks nav uzskatāms par bīstamu);						
C	var sakopt, bet kopšanas darbi galvenokārt uzlabo koka vizuālo izskatu vai arī kopšanas pasākumi vērtēšanas brīdī nav nepieciešami, bet ilgtermiņā ir vēlami;						
D	kopšana nav nepieciešama.						

Koka fiziskā stāvokļa novērtējums (FSN) - raksturo koka bojājumu un strukturālās problēmas	
Vērtēšanas skala	Paskaidrojums
10	izcils
9	gandrīz izcils
8	ļoti labā stāvoklī
7	labā stāvoklī
6	ar nebūtiskām problēmām
5	ar problēmām
4	ar būtiskiem bojājumiem
3	stipri bojāts
2	gandrīz zaudējis augtspēju
1	zaudējis augtspēju

Kopējais koka novērtējums	
Novērtējums/ krāsa plānā un tabulā	Kritēriji
izcils	Atbilsts Valsts, vietējas nozīmes dižkokam (FSN 3-10), ainaviski vērtīgs koks;
ļoti vērtīgs	Valsts, vietējas nozīmes dižkoks, izteikti ainavisks lielu dimensiju koks, dendroloģiski vērtīgs, kultūrvēsturiski koki.
vērtīgs	20-80 cm diametrā koka stumbrs, maza diametra koki ar perspektīvu augšanas vietu. Bieži sastopami introducenti.
mazvērtīgs	Koks zem 20cm caurmērā, neperspektīvs augšanas vietā, īsmūža vai invazīvs taksons.
nevērtīgs	Koks 90-100% zaudējis augtspēju, nav ekoloģiski vērtīgs.

Papildus koku vērtības	
Apzīmējums	Skaidrojums
	Dižkoks (MK noteikumi 264)
	Vietējas nozīmes dižkoks (pašvaldību saistošie noteikumi)
	Potenciāls dižkoks (10% līdz MK noteikumi 264)
	Dendroloģiski vērtīgs
A	Ainaviski vērtīgs
	Ekoloģiski vērtīgs
K	Kultūrvēsturisks

KOKU NOVĒRTĒJUMA TABULA

Nr.p.k.	Kadastra numurs	Koordinātes	NOSAUKUMS		PAMATRĀDĪTĀJI							KOKA PAPILDUS VĒRTĪBAS		DARĀMIE DARBI		
			Latīniskais nosaukums	Latviskais nosaukums	Stumbra apkārtmērs, m	Koka augstums, m	Vainaga platums, m	Vecumposms	Vitalitāte	Vispārējais un fiziskā stāvokļa novērtējums	Piezīmes	Statuss (atbilstība dižkokam)	Vērtības	Prioritāte	Darba stundas	Ieteikumi
1/93439	76010050803	56.28468°, 26.72701°	<i>Tilia platyphyllos</i>	platlapu liepa	1.57/1.41/0.91/1.67/1.41/1.20/1.14/1.55/1.62/1.32/1.06/1.63/1.95/0.87/1.74	~ 24	~ 30	V4	augsta	izcils 6	Kokam 15 asis. Plaši, vispusīgi zarots vainags.		 Ainaviski vērtīgs	B	~ 12,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Krustenisko zaru izzāģēšana. No vainaga formas izejošu sānzaru īsināšana (A un DR puse).
2/48875	76010050803	56.28533°, 26.72767°	<i>Quercus robur</i>	parastais ozols	4,74	~ 20	Z-6 A-4 D-5 R-4	V5	vidēja	izcils 4	Kokam noārdās mizas joslas. Kokam veikta radikāla samazināšana, bioloģiskās daudzveidības saglabāšanai.	 Valsts nozīmes dižkoks	 S  K Ekoloģiski vērtīgs. Sabiedriski nozīmīgs. Kultūrvēsturiski vērtīgs	D	—	Koku saglabāt bioloģiskajai daudzveidībai. Atkārtota koka apsekošana izvērtējot vitalitātes un fiziskā stāvokļa izmaiņas (pēc 3 gadiem).
3/48877*	76010041008	56.28539°, 26.72821°	<i>Populus alba</i>	baltā apse	5,12	~ 21	Z-8 A-17 D-12 R-12	V5	vidēja	ļoti vērtīgs 5	D pusē stumbra plaisa, garenvirziena atmirušās koksnes josla no sakņu kakla līdz ~ 4 m augstumam. Uz stumbra vairākas plaisas. Z pusē aizlūzis skeletzars, kas atbalstījies pret zemi. ~ 4 m sadalās vairākos stumbros. Skeletzariem lūzuši zaru gali. A puses zemākajam zaram gara atmirušās koksnes josla. Novērojami saproksilofāgo vaboļu ekskrementi.	 Valsts nozīmes dižkoks	 S  K Ekoloģiski vērtīgs. Sabiedriski nozīmīgs. Kultūrvēsturiski vērtīgs	A	~ 14,0	Visa vainaga samazināšana(līdz 30%). Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Sausā zara īsināšana līdz drošam garumam bioloģiskās daudzveidības saglabāšanai.
4/48885	76010041008	56.28615°, 26.72854°	<i>Acer saccharinum</i>	sudraba kļava	4,59	~ 18	Z-8 A-1 D-9 R-8	V5	vidēja	izcils 4	Kokam veikta radikāla vainaga samazināšana. Uz stumbra novērojamas cietpiepes, parastā sērpiepes (<i>Laetiporus sulphureus</i>) . Plaši stumbra bojājumi.	 Valsts nozīmes dižkoks	 S  K  Ekoloģiski vērtīgs. Sabiedriski nozīmīgs. Kultūrvēsturiski vērtīgs. Dendroloģiski vērtīgs	D	—	Atkārtota koka apsekošana izvērtējot vitalitātes un fiziskā stāvokļa izmaiņas. (pēc 3 gadiem).
5/93440	76010041008	56.28652°, 26.72873°	<i>Tilia cordata</i>	parastā liepa	2.94/1.24	~ 28	~ 16	V5	vidēja	ļoti vērtīgs 5	Kokam ~ 8 m augstumā bijušas 2 asis viena no tā nolauzta. No sakņu kakla līdz ~ 3 m augstumam garenvirziena plaisa. Spēcīgi iztrupējis dobums.		 Ekoloģiski vērtīgs	B	~ 10,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga galotnes daļas samazināšana (līdz 30%).

*Apdraudošs koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam.

KOKU NOVĒRTĒJUMA TABULA

Nr.p.k.	Kadastra numurs	Koordinātes	NOSAUKUMS		PAMATRĀDĪTĀJI							KOKA PAPILDUS VĒRTĪBAS		DARĀMIE DARBI		
			Latīniskais nosaukums	Latviskais nosaukums	Stumbra apkārtmērs, m	Koka augstums, m	Vainaga platums, m	Vecumposms	Vitalitāte	Vispārējais un fiziskā stāvokļa novērtējums	Piezīmes	Statuss (atbilstība dižkokam)	Vērtības	Prioritāte	Darba stundas	Ieteikumi
6/93441	76010041008	56.28647°, 26.72871°	<i>Tilia cordata</i>	parastā liepa	1.50/2.84	~ 18	~ 17	V5	vidēja	ļoti vērtīgs 3	No sakņu kakla sadalās 2 asīs, D puses ass izteikti lielāka. No sakņu kakla plašs "C" veida garenvirziena dobums, iztrupējis līdz pat 90%. Galotne nolūzusi un nokaltusi.		 Ekoloģiski vērtīgs	B	~ 5,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga sāna vai atsevišķa sektora īsināšana (A puse) (līdz 40%).
7/93442	76010041008	56.28642°, 26.72874°	<i>Tilia cordata</i>	parastā liepa	2,31	~ 27	~ 14	V5	vidēja	ļoti vērtīgs 4	No sakņu kakla līdz vainagam garenvirziena stumbra plaisas. Plaši iztrupējis stumbrs.		 Ekoloģiski vērtīgs	B	~ 10,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga galotnes daļas samazināšana (līdz 30%).
8/93443	76010041008	56.28639°, 26.72874°	<i>Tilia cordata</i>	parastā liepa	2,71	~ 20	~ 16	V5	vidēja	ļoti vērtīgs 5	Plaši iztrupējis stumbrs, DR pusē veidojās atmirušās koksnes josla. Koks sasvērīs DA virzienā.		 Ekoloģiski vērtīgs	B	~ 9,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga sāna vai atsevišķa sektora īsināšana (DA puse) (līdz 30%).
9/93444	76010041008	56.28631°, 26.72874°	<i>Tilia cordata</i>	parastā liepa	2,61	~ 25	~ 14	V4	vidēja	ļoti vērtīgs 4	Pie sakņu kakla atmirušās koksnes josla. Novērojama arī ogļmelnā grubulene (<i>Kretzschmaria deusta</i>) . Koks aug slīpi, vērsts R virzienā. Vienpusējs vainags, vērsts R virzienā.			B	~ 10,0	Visa vainaga samazināšana(līdz 20%).
10/48882	76010041001	56.28564°, 26.73084°	<i>Picea abies</i>	parastā egle	3,04	~ 28	Z-6 A-5 D-7 R-7	V4	augsta	izcils 7	Vispusīgi zarots vainags. Uz stumbra neliela, aizaugoša plaisa.	 Valsts nozīmes dižkoks	 Sabiedriski nozīmīgs. Kultūrvēsturiski vērtīgs. Ainaviski vērtīgs	C	~ 5,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.

*Apdraudošs koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam.

KOKU NOVĒRTĒJUMA TABULA

Nr.p.k.	Kadastra numurs	Koordinātes	NOSAUKUMS		PAMATRĀDĪTĀJI							KOKA PAPILDUS VĒRTĪBAS		DARĀMIE DARBI		
			Latīniskais nosaukums	Latviskais nosaukums	Stumbra apkārtmērs, m	Koka augstums, m	Vainaga platums, m	Vecumposms	Vitalitāte	Vispārējais un fiziskā stāvokļa novērtējums	Piezīmes	Statuss (atbilstība dižkokam)	Vērtības	Prioritāte	Darba stundas	Ieteikumi
11/48874	76010041008	56.28530°, 26.73012°	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	3,90	~ 24	Z-7 A-13 D-12 R-10	V4	augsta	izcils 5	Stumbram garenvirziena plaisas. ~ 5m augstumā sadalās vairākās asīs, veido plašu zarojumu. ZR vērstā ass garenvirzienā pārplīsusi uz pusēm. Vainagā dinamiskā drošības sistēma. Celtrālajai asij vietām atmirusi miza.	 Valsts nozīmes dižkoks	 Sabiedriski nozīmīgs. Kultūrvēsturiski vērtīgs. Ainaviski vērtīgs	C	~ 12,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga sāna vai atsevišķa sektora īsināšana (ZR puse) (līdz 20%). Vainaga sāna vai atsevišķa sektora īsināšana (A puse) (līdz 15%). Vainaga drošības sistēmas pārbaude. Vainaga drošības sistēmas pārbaude, ja nepieciešams nomainīt sistēmu (dinamiskā, 8 t, 2 p., 1 sist.).
12/93445	76010041008	56.28452°, 26.73045°	<i>Tilia cordata</i>	parastā liepa	3,45	~ 26	~ 16	V4	augsta	izcils 6	Taisns stumbrs. D pusē garenvirziena stumbra plaisa. Iztrupējies dobums.	 Potenciāls valsts nozīmes dižkoks	 Ainaviski vērtīgs	C	~ 10,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Visa vainaga samazināšana (līdz 20%).
13/93446	76010041008	56.28451°, 26.73031°	<i>Tilia cordata</i>	parastā liepa	3.29/1.18/ 1.21	~ 26	~ 16	V4	vidēja	ļoti vērtīgs 6	No sakņu kakla 3 stumbri, 2 vāji attīstīti. Lielākajam stumbram no sakņu kakla garenvirziena. Pie sakņu kakla izveidota atkritumu kaudze.	 Potenciāls valsts nozīmes dižkoks		B	~ 10,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga sāna vai atsevišķa sektora īsināšana (DR puse) (līdz 20%).
14/93447	76010041001	56.28447°, 26.73152°	<i>Fraxinus excelsior</i>	parastais osis	3,20	~ 28	~ 14	V4	vidēja	ļoti vērtīgs 5	Koks atrodas pie ūdens. Uz stumbra garenvirziena plaisa, lokāli dobumi.	 Potenciāls valsts nozīmes dižkoks		C	~ 9,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
15/93448	76010041001	56.28458°, 26.73159°	<i>Alnus glutinosa</i>	melnskalis	2.35/1.93	~ 27	~ 14	V4	vidēja	ļoti vērtīgs 7	Stumbrs ~ 1,20 m augstumā sadalās 2 asīs.	 Potenciāls valsts nozīmes dižkoks		C	~ 8,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga sāna vai atsevišķa sektora īsināšana (ZR puse) (līdz 20%).

*Apdraudošs koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam.

KOKU NOVĒRTĒJUMA TABULA

Nr.p.k.	Kadastra numurs	Koordinātes	NOSAUKUMS		PAMATRĀDĪTĀJI							KOKA PAPILDUS VĒRTĪBAS		DARĀMIE DARBI		
			Latīniskais nosaukums	Latviskais nosaukums	Stumbra apkārtmērs, m	Koka augstums, m	Vainaga platums, m	Vecumposms	Vitalitāte	Vispārējais un fiziskā stāvokļa novērtējums	Piezīmes	Statuss (atbilstība dižkokam)	Vērtības	Prioritāte	Darba stundas	Ieteikumi
16/93449	76010041001	56.28586°, 26.73527°	<i>Quercus robur</i>	parastais ozols	4,88	~ 26	Z-12 A-12 D-14 R-16	V4	vidēja	izcils 6	Stumbrā iztrupējis dobums, novērojami saproksilofāgo vaboļu ekskrementi. Uz stumbra plaisa līdz ~ 3 m augstumam, ~ 3 m augstumā koks sadalās 2 asīs. Koka vainagā iekāries blakus izgāzies koks. Vainagā ievietota dinamiskā drošības sistēma.	 Valsts nozīmes dižkoks	S K A Sabiedriski nozīmīgs. Kultūrvēsturiski vērtīgs. Ainaviski vērtīgs	B	~ 9,0	Sauso, bojāto zaru izzāgēšana. No vainaga formas izejošu sānzaru īsināšana (DR un R puse, līdz 20%). Atkārtota koka apsekošana izvērtējot vitalitātes un fiziskā stāvokļa izmaiņas (pēc 3 gadiem). Kopšanas laikā pārbaudīt vainaga drošības sistēmu, ja nepieciešams, tad nomainīt.
17/93450	76010041001	56.28606°, 26.73567°	<i>Tilia cordata</i>	parastā liepa	3,12	~ 27	~ 13	V4	vidēja	ļoti vērtīgs 6	~ 5 m augstumā liels "C" veida dobums.		 Ekoloģiski vērtīgs	C	~ 6,0	Sauso, bojāto zaru izzāgēšana.
18/93451*	76010041001	56.28597°, 26.73575°	<i>Ulmus glabra</i>	parastā goba	3,27	~ 28	~ 16	V4	zema	ļoti vērtīgs 4	Stumbram garenvirziena plaisas, iegrimis. ~ 8 m augstumā stumbrs sadalās 2 asīs.			A	~ 8,0	Sauso, bojāto zaru izzāgēšana. Vainaga galotnes daļas samazināšana (līdz 30%).
19/48884	76010041001	56.28644°, 26.73233°	<i>Fraxinus excelsior</i>	parastais osis	4,17	~ 17	Z-6 A-4 D-5 R-7	V5	zema	ļoti vērtīgs 3	Stumbrs ~ 2 m augstumā sadalās 2 asīs. Savienojuma vieta ar plaisu. Spēcīgi iztrupējis stumbrs.	 Valsts nozīmes dižkoks	S K Sabiedriski nozīmīgs. Kultūrvēsturiski vērtīgs	B	~ 4,0	Koku saglabāt bioloģiskajai daudzveidībai. Sausā zara īsināšana līdz drošam garumam bioloģiskās daudzveidības saglabāšanai (līdz 5 m). Koka radikāla samazināšana bioloģiskās daudzveidības saglabāšanai (līdz 20%).
20/48883	76010041001	56.28651°, 26.73191°	<i>Quercus robur</i>	parastais ozols	3,84	~ 23	~ 18	V4	vidēja	ļoti vērtīgs 6	Kokam centrālā galotne nokaltusi. Uz skeletzara attīstījušies cietpiepju auglķermenī.	 Potenciāls valsts nozīmes dižkoks		B	~ 2,0	Atkārtota koka apsekošana izvērtējot vitalitātes un fiziskā stāvokļa izmaiņas (pēc 3 gadiem).

*Apdraudošs koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam.

KOKU NOVĒRTĒJUMA TABULA

Nr.p.k.	Kadastra numurs	Koordinātes	NOSAUKUMS		PAMATRĀDĪTĀJI							KOKA PAPILDUS VĒRTĪBAS		DARĀMIE DARBI		
			Latīniskais nosaukums	Latviskais nosaukums	Stumbra apkārtmērs, m	Koka augstums, m	Vainaga platums, m	Vecumposms	Vitalitāte	Vispārējais un fiziskā stāvokļa novērtējums	Piezīmes	Statuss (atbilstība dižkokam)	Vērtības	Prioritāte	Darba stundas	Ieteikumi
21/93452*	76010041001	56.28694°, 26.73219°	Tilia cordata	parastā liepa	3,16	~ 26	~ 16	V5	vidēja	ļoti vērtīgs 5	Uz stumbra iegrimis, iztrupējis koka stumbrs. Blakus ir bijusi otra ass kas izgāzusies. ~ 8 m augstumā stumbra pāresnījums, dobumi. Augšējā stumbra daļā garenvirziena plaša.	 Potenciāls valsts nozīmes dižkoks		A	~ 10,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga galotnes daļas samazināšana (līdz 30%).
22/93453*	76010041008	56.28692°, 26.73075°	Tilia cordata	parastā liepa	3,26	~ 30	~ 16	V5	vidēja	ļoti vērtīgs 5	Garenvirziena stumbra plaša no sakņu kakla līdz ~ 10 m augstumam. Plaši iztrupējis stumbrs. Vainagā iekāries zars. Stumbrā novērojami saproksilofāgo vaboļu ekskrementi. Mehāniski bojājumi pie sakņu kakla.	 Potenciāls valsts nozīmes dižkoks	 Ekoloģiski vērtīgs	A!	~ 12,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Krustenisko zaru izzāģēšana. Visa vainaga samazināšana (līdz 20%).
23/93454*	76010041008	56.28672°, 26.73081°	Tilia cordata	parastā liepa	3,21	~ 28	~ 14	V5	vidēja	ļoti vērtīgs 5	Garenvirziena stumbra plaisas, plaši iztrupējis dobums. Stumbrā novērojami saproksilofāgo vaboļu ekskrementi.	 Potenciāls valsts nozīmes dižkoks	 Ekoloģiski vērtīgs	A	~ 12,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Krustenisko zaru izzāģēšana. Vainaga galotnes daļas samazināšana (līdz 20%). Vainaga dinamiskās 8 t drošības sistēmas uzstādīšana (2 p., 1 sist.).
24/93455*	76010041001	56.28637°, 26.73040°	Tilia cordata	parastā liepa	3,27	~ 27	~ 18	V4	vidēja	ļoti vērtīgs 4	Stumbra iegrimis, iztrupējis stumbrs. ~ 12 m augstumā sadalās 2 asīs. Savinojuma vietā plaša un dobums.	 Potenciāls valsts nozīmes dižkoks		A	~ 12,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Krustenisko zaru izzāģēšana. Vainaga galotnes daļas samazināšana (līdz 20%). Vainaga statiskās drošības sistēmas uzstādīšana (2 p., 1 sist.). Vainaga dinamiskās 8 t drošības sistēmas uzstādīšana (2 p., 1 sist.).
25/93456*	76010041008	56.28741°, 26.73055°	Tilia cordata	parastā liepa	2,76	~ 27	~ 12	V4	vidēja	ļoti vērtīgs 3	Garenvirziena stumbra plaša no sakņu kakla līdz vainagam. Plaši iztrupējis dobums. Stumbrs garenvirzienā pārplis uz pusēm.			A	~ 9,0	Vainaga galotnes daļas samazināšana (līdz 40%).

*Apdraudošs koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam.

KOKU NOVĒRTĒJUMA TABULA

Nr.p.k.	Kadastra numurs	Koordinātes	NOSAUKUMS		PAMATRĀDĪTĀJI							KOKA PAPILDUS VĒRTĪBAS		DARĀMIE DARBI		
			Latīniskais nosaukums	Latviskais nosaukums	Stumbra apkārtmērs, m	Koka augstums, m	Vainaga platums, m	Vecumposms	Vitalitāte	Vispārējais un fiziskā stāvokļa novērtējums	Piezīmes	Statuss (atbilstība dižkokam)	Vērtības	Prioritāte	Darba stundas	Ieteikumi
26/48873*	76010041008	56.28758°, 26.72943°	Tilia cordata	parastā liepa	3,42	~ 27	~ 13	V5	zema	ļoti vērtīgs 5	~ 12 m augstumā kokam izlūzusi liela ass, izveidojies dobums. Plaši iztrupējis stumbrs. Pie sakņu kakla dobums. Stumbrā novērojami saproksilofāgo vaboļu ekskrementi.	 Potenciāls valsts nozīmes dižkoks	 Ekoloģiski vērtīgs	A	~ 10,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Visa vainaga samazināšana(līdz 20%).
27/93457*	76010041008	56.28674°, 26.72779°	Tilia cordata	parastā liepa	3.29/2.85/0.97/1.07/0.95	~ 27	~ 18	V4	vidēja	ļoti vērtīgs 5	Stumbrs ~ 1,3 m augstumā sadalās 2 asīs. Blakus kokam aug 3 sakņu atvases. Lielo asu savienojumu vietā plaisas, iztrupējis dobums. Garenvirziena plaisas stumbra augšējā daļā.	 Potenciāls valsts nozīmes dižkoks	 Ainaviski vērtīgs	A	~ 14,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Krustenisko zaru izzāģēšana. Visa vainaga samazināšana(līdz 20%). Vainaga dinamiskās 8 t drošības sistēmas uzstādīšana (3 p., 3 sist.).
28/93458*	76010041008	56.28693°, 26.72745°	Tilia cordata	parastā liepa	3,40	~ 24	~ 14	V5	vidēja	ļoti vērtīgs 5	~ 3 m augstumā izlūzis liels skeletzars. Stumbrs garenvirzienā pārplīsis uz pusēm. Plaši iztrupējis stumbrs.	 Potenciāls valsts nozīmes dižkoks	 Ainaviski vērtīgs	A	~ 12,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Visa vainaga samazināšana(līdz 20%).
29/93459	76010041008	56.28711°, 26.72732°	Tilia cordata	parastā liepa	3,41	~ 27	~ 16	V4	vidēja	ļoti vērtīgs 6	Uz stumbra plaisas. ~ 10 m augstumā sadalās 2 līdzvērtīgās asīs.	 Potenciāls valsts nozīmes dižkoks		B	~ 8,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Krustenisko zaru izzāģēšana.
30/93460	76010041008	56.28738°, 26.72679°	Tilia cordata	parastā liepa	3,63	~ 27	Z-4 A-6 D-6 R-6	V4	vidēja	izcils 6	~ 3,5m augtumā sadalās 3 asīs. Vainagā ievietota dinamiskā drošības sistēma.	 Valsts nozīmes dižkoks	 Sabiedriski nozīmīgs. Kultūrvēsturiski vērtīgs. Ainaviski vērtīgs	B	~ 8,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Atkārtota koka apsekošana izvērtējot vitalitātes un fiziskā stāvokļa izmaiņas. (pēc 3 gadiem).Vainaga drošības sistēmas pārbaude.

*Apdraudošs koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam.

KOKU NOVĒRTĒJUMA TABULA


Nr.p.k.	Kadastra numurs	Koordinātes	NOSAUKUMS		PAMATRĀDĪTĀJI							KOKA PAPILDUS VĒRTĪBAS		DARĀMIE DARBI		
			Latīniskais nosaukums	Latviskais nosaukums	Stumbra apkārtmērs, m	Koka augstums, m	Vainaga platums, m	Vecumposms	Vitalitāte	Vispārējais un fiziskā stāvokļa novērtējums	Piezīmes	Statuss (atbilstība dižkokam)	Vērtības	Prioritāte	Darba stundas	Ieteikumi
31/48876	76010050801	56.28669°, 26.72596°	<i>Tilia cordata</i>	parastā liepa	3.76/1.02	~ 23	Z-6 R-4 D-9 A-5	V4	vidēja	izcils 5	~ 3 m augstumā sadalās 2 asīs. Savienojuma vietā dobums.	 Valsts nozīmes dižkoks	S K A Sabiedriski nozīmīgs. Kultūrvēsturiski vērtīgs. Ainaviski vērtīgs	C	~ 8,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
32/93461	76010050803	56.28583°, 26.72617°	<i>Quercus robur</i>	parastais ozols	3,76	~ 22	~ 18	V4	vidēja	ļoti vērtīgs 6	Plaši zarots vainags. R pusē bojāts, iztrupējis stumbrs.	 Valsts nozīmes dižkoks	S K Sabiedriski nozīmīgs. Kultūrvēsturiski vērtīgs	B	~ 9,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
33/48880*	76010050803	56.28489°, 26.72544°	<i>Tilia cordata</i>	parastā liepa	3,51	~ 23	Z-7 A-5 D-7 R-8	V4	vidēja	ļoti vērtīgs 4	Stumbra lejasdaļā māzeri. Uz stumbra vērpes plaista no ~ 2 līdz 7 m augstumam. ~ 7 un 12 m augstumā zaru vietās 2 lieli "C" veida dobumi.	 Valsts nozīmes dižkoks	S K Sabiedriski nozīmīgs. Kultūrvēsturiski vērtīgs	A	~ 10,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Krustenisko zaru izzāģēšana. Visa vainaga samazināšana(līdz 20%).
34/48878	76010050803	56.28331°, 26.72559°	<i>Quercus robur</i>	parastais ozols	3,97	~ 24	~ 18	V4	augsta	izcils 7	Z pusē neliels stumbra bojājums.	 Potenciāls valsts nozīmes dižkoks	A Ainaviski vērtīgs	B	~ 8,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
35/93462	76010050803	56.28310°, 26.72740°	<i>Quercus robur</i>	parastais ozols	3,67	~ 23	~ 14	V4	vidēja	ļoti vērtīgs 6	Nelieli stumbra bojājumi uz stumbra. ZA pusē, pie sakņu kakla iztrupējis dobums. Stumbra lejasdaļā, augšējā daļā un skeletzaros garenvirziena plaisas.	 Potenciāls valsts nozīmes dižkoks		B	~ 8,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Sausā zara īsināšana līdz drošam garumam bioloģiskās saglabāšanai.(līdz 5 m). Visa vainaga samazināšana(līdz 15%).
36/93463	76010050803	56.28326°, 26.72757°	<i>Fraxinus excelsior</i>	parastais osis	3,43	~ 28	~ 17	V4	vidēja	ļoti vērtīgs 5	Pie sakņu kakla parastā plakanpiepe (<i>Ganoderma applanatum</i>), sakņu trupes pazīmes. Uz stumbra vērpes plaisas. Lokāli dobumi zaru vietās.	 Potenciāls valsts nozīmes dižkoks		B	~ 12,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga sāna vai atsevišķa sektora īsināšana (Z puse) (līdz 20%). Visa vainaga samazināšana(līdz 20%).

*Apdraudošs koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam.

KOKU NOVĒRTĒJUMA TABULA

Nr.p.k.	Kadastra numurs	Koordinātes	NOSAUKUMS		PAMATRĀDĪTĀJI							KOKA PAPILDUS VĒRTĪBAS		DARĀMIE DARBI		
			Latīniskais nosaukums	Latviskais nosaukums	Stumbra apkārtmērs, m	Koka augstums, m	Vainaga platums, m	Vecumposms	Vitalitāte	Vispārējais un fiziskā stāvokļa novērtējums	Piezīmes	Statuss (atbilstība dižkokam)	Vērtības	Prioritāte	Darba stundas	Ieteikumi
37/48879	76010050803	56.28313°, 26.72694°	<i>Quercus robur</i>	parastais ozols	4,22	~ 26	Z-10 D-6 R-4 A-10	V5	vidēja	ļoti vērtīgs 4	Kokam bijušas 2 asis, viena no tām izlūzusi. Lūzuma vietā plaši iztrupējis stumbrs. Uz stumbra aug parastās sērpiepes (<i>Laetiporus sulphureus</i>) augļķermeņi un stumbra lejasdaļā novērojami saproksilofāgo vaboļu ekskrementi.	 Valsts nozīmes dižkoks	   Ekoloģiski vērtīgs. Sabiedriski nozīmīgs. Kultūrvēsturiski vērtīgs	B	~ 10,0	Visa vainaga samazināšana(līdz 40%). Koka radikāla samazināšana bioloģiskās daudzveidības saglabāšanai. Vainaga samazināšana līdz sekundārajam vainagam.
38/93464*	76010050803	56.28413°, 26.72773°	<i>Quercus robur</i>	parastais ozols	3,79	~ 22	~ 17	V5	vidēja	izcils 5	Plaši stumbra bojājumi A pusē. Garenvirziena plaisas no sakņu kakla līdz galotnes daļai. Pie stumbra novērojami saproksilofāgo vaboļu ekskrementi.	 Potenciāls valsts nozīmes dižkoks	 Ekoloģiski vērtīgs	A	~ 10,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga sāna vai atsevišķa sektora īsināšana (R puse) (līdz 15%). Vainaga sāna vai atsevišķa sektora īsināšana (Z puse) (līdz 10%). Sausā zara īsināšana līdz drošam garumam bioloģiskās daudzveidības saglabāšanai.
39/93465	76010050802	56.28469°, 26.72278°	<i>Quercus robur</i>	parastais ozols	3,96	~ 21	~ 24	V4	vidēja	izcils 8	Plaši zarots vainags. Apakšējie zari attīstījušies paralēli zemei.	 Potenciāls valsts nozīmes dižkoks	 Ainaviski vērtīgs	B	~ 9,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.


*Apdraudošs koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam.



Piezīmes:
1. Koka sakņu zona sniedzta būvstāvēt par vāgaga projekciju uz zemes. Jebkāda nevēlama darbība koka sakņu zonā (īpaši kritiskā) var būtiski ietekmēt koka fizisko stāvokli.
2. Nevēlamās darbības kritiskā sakņu aizsardzības zonā var radīt būtiskus neapgriezeniskus bojājumus vai pilnīgu koka augstspējas zudumu.
3. Lai nepasliktinātu koka stāvokli ir jāievēro optimālā koka sakņu aizsardzības zona.
4. Koka sakņu zonā aizliegts novietot būvniecības vagonus, braukt, veikt zemes pīlīvēšanu, pīlēšanu, izkraut būvmateriālus un veikt citas darbības, kas varētu kaitēt kokiem. Nav ieteicams veikt būvdarbus, rakšanas darbus, vai arī jāievēro īpaši aizsardzības pasākumi tos veicot.
5. Valsts nozīmes dabas pieminekļa - dīdkoka aizsardzības zona ir 10 m rādiuss ap aizsargājamo koku, mērot no aizsargājamā koka vainaga projekcijas brīdīs malas. (MK noteikumi Nr. 264)

*Koka rada apdraudējumu, kamēr nav veikti sakopšanas darbi vai koka likvidācija. Apdraudss koks var radīt nopietrus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam.

LAPU IZVIETOJUMU SHĒMA



PIENĒMTIE APZĪMĒJUMI

	esošs koks
	zemes vienību kadastrālās robežas
	novērtētā koka Nr. dabā un izpētes tabulā
	kritiskā sakņu aizsardzības zona
	minimālā sakņu aizsardzības zona
	optimālā sakņu aizsardzības zona
	dīdkoka aizsardzības zona
	koks ir valsts nozīmes dīdkoks
	koks ir potenciāls dīdkoks
	koks ir ainaviski vērtīgs
	koks ir dendroloģisks retums
	koks ir ekoloģiska vērtība
	kokam ir sabiedriska nozīme
	kokam ir kultūrvēsturiska nozīme


KOKA VĒRTĪBAS NOVĒRTĒJUMS

	izolts koks
	īsti vērtīgs koks



Preiļu muizbas parks,
Puiļi

Objekts:	Guntars Mozulčiks
Novērtēja:	Toms Rozentāls
Novērtēja:	Paula Ozoliņa
Rādēja:	Paula Ozoliņa
KOKU NOVĒRTĒJUMA PLĀNS	
Rādījums:	23.07.2025.
Datums:	Mērogs: 1:500 13
Lapa:	



Piezīmes:
1. Koka sakņu zona aizsardzības līniskā projekcija uz zemes. Jebkāda nevēlama darbība koka sakņu zonā (īpaši kritiskā) var būtiski ietekmēt koka fizisko stāvokli.
2. Nevēlamas darbības kritiskajā sakņu aizsardzības zonā var radīt būtiskus neapgriešamus bojājumus vai pilnīgu koka augstspējas zudumu.
3. Lai nepasliktinātu koka stāvokli ir jāievēro optimālā koka sakņu aizsardzības zona.
4. Koka sakņu zonā aizliegts novietot būvniecības vagonus, braukt, veikt zemes pīķlīvēšanu, pīķēšanu, izkraut būvmateriālus un veikt citas darbības, kas varētu kaitēt kokiem. Nav ieteicams veikt būvdarbus, rakšanas darbus, vai arī jāievēro īpaši aizsardzības pasākumi tos veicot.
5. Valsts nozīmes dabas piemineklis - dīdkoka aizsardzības zona ir 10 m rādiuss ap aizsargājamo koku, mērot no aizsargājamo koka vainaga projekcijas brīdža malas. (MK noteikumi Nr. 264)

*Koka rada apraudzējumu, kamēr nav veikti sakopšanas darbi vai koka ikvīdācija. Apraudzots koks var radīt nopietrus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam.

LAPU IZVIETOJUMA SHĒMA

2

PIENĒMIE APZĪMĒJUMI

	esošs koks
	zemes vienību kadastrālās robežas
	novērtētā koka Nr. dabā un izpētnes tabulā
	kritiskā sakņu aizsardzības zona
	minimālā sakņu aizsardzības zona
	optimālā sakņu aizsardzības zona
	dīdkoka aizsardzības zona
	koks ir valsts nozīmes dīdkoks
	koks ir potenciāls dīdkoks
	koks ir ainaviski vērtīgs
	koks ir dendroloģisks retums
	kokam ir ekoloģiska vērtība
	kokam ir sabiedriska nozīme
	kokam ir kultūrvēsturiska nozīme


KOKA VĒRTĪBAS NOVĒRTĒJUMS

	izolais koks
	īsti vērtīgs koks



Preiļu muizbas parks,
Priekš


Objekts:	Guntars Mozulčiks
Novērtēja:	Toms Rozentāls
Novērtēja:	Toms Rozentāls
Rādēja:	Paula Ozoliņa
KOKU NOVĒRTĒJUMA PLĀNS	
Rādījums:	23.07.2025.
Datums:	Mērogs: 1:500 14
	Lapa:



Piezīmes:
1. Koka sakņu zona sniedz būsli tālāk par vainaga projekciju uz zemes. Ja kāda nevēlama darbība koka sakņu zonā (paši kritiskā) var būtiski ietekmēt koka fizioloģiskos
2. Nevēlamas darbības kritiskajā sakņu aizsardzības zonā var radīt būtiskus negatīvu ietekmi bojājumus vai pilnīgu koka augstspējas zudumu.
3. Lai nepasliktinātu koka stāvokli ir jāievēro optimālā koka sakņu aizsardzības zona.
4. Koka sakņu zonā aizliegts novietot būvniecības vagonus, braukt, veikt zemes pīlvešanu, pīlvešanu, izkraut būvmateriālus un veikt citas darbības, kas varētu kaitēt kokiem. Nav ieteicams veikt būvdarbus, rakšanas darbus, vai arī jāievēro paši aizsardzības pasākumi tos veicot.
5. Valsts nozīmes dabas piemineklis - dižkoka aizsardzības zona ir 10 m rādiuss ap aizsargājamo koku, mērot no aizsargājamo koka vainaga projekcijas brīdīs malās. (MK noteikumi Nr. 264)

*Koka rada apraudzējumu, kamēr nav veikti sākotnējie darbi vai koka iekārtas. Apraudzēt koks var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam.

LAPU IZVIETOJUMU SHĒMA



PIENĒMTIE APZĪMĒJUMI

	esošs koks
	zemes vienību kadastrālās robežas
	novērtētā koka Nr. daļā un izpildes tabulā
	kritiskā sakņu aizsardzības zona
	minimālā sakņu aizsardzības zona
	optimālā sakņu aizsardzības zona
	dižkoka aizsardzības zona
	koks ir valsts nozīmes dižkoks
	koks ir potenciāls dižkoks
	koks ir ainaviski vērtīgs
	koks ir dendroloģisks retums
	kokam ir ekoloģiska vērtība
	kokam ir sabiedriska nozīme
	kokam ir kultūrvēsturiska nozīme

KOKA VĒRTĪBAS NOVĒRTĒJUMS

	izolais koks
	īsti vērtīgs koks



Preiļu muizas parks,
Priekš

Objekts:	Guntars Mozulčiks
Novērtēja:	Toms Rozentāls
Novērtēja:	Toms Rozentāls
Rādēja:	Paula Ozoliņa

KOKU NOVĒRTĒJUMA PLĀNS			
Rādījums:	23.07.2025.	Mērogs:	1:500
Autors:		Māksl:	15
		Lapa:	