


548000 548250 548500 548750 549000



1. pielikums
Dabas lieguma "Mežmuižas avoti"
infrastrukturā objekti

SIA "Estoniae, Latvian & Lithuanian Environment"

Karte piesaistīta Latvijas koordinātu sistēmai (LKS-92) TM projekcijā. Par pamatni izmantota LĢIA sagatavotā ortofoto karte.

80 40 0 80 m

Apzīmējumi	Esošie infrastruktūras objekti	Plānotie infrastruktūras objekti	Apskates objekti
Dabas lieguma robeža	Stāvlaukums	Robežzīme (ozollapa)	Atpūtas vieta - "Zaļā klase"
Zemes lietojuma veids	Taka	Informācijas stends	Avoti
pagalms	Kāpnes	Katedras tipa stends	Dolomīta atsegums
ēkas	Tiltiņš	Stāvlaukums	Skatu atvērums
ūdenstilpes	Barjera	Stāvlaukums	
ūdenstece	Informācijas centrs	Informācijas stends, katedras tipa	
ceļš	Tualete	Laipa	
	Robežzīme (ozollapa)	Norādes zīme	
	Atpūtas vieta		

Numurēto objektu aprakstus skat. tabulā un tekstā

6328500

6328750

6329000

6329250

2. pielikums. Dabas lieguma „Mežmuižas avoti” infrastruktūras objektu saraksts

Objekta kods	Nr kartē	Nosaukums	Papildinfo 1	Papildinfo 2	Apraksts, objekta stāvoklis	Nepieciešamā apsaimniekošana	Plānots	Piezīmes
Apskates objekti								
11051280014	4.	Avotu (7 gab.) izteka, ūdens ņemšanas vieta	Platforma, laipa, soliņš, infostends		Nolietojušies	Jānomaina platforma, stends, jānomaina un jāpagarina ūdens savākšanas tekne, jāatjauno ūdens ņemšanas vieta		
11051280013		Dolomīta atsegums	Uz takas pirms lazdām			Jāatstāj atklāts		
11051280020		Skatu atvērums uz dzirnavu dīķi	Meža takas sākumposmā			Jāuztur bez kokaugiem		
11051280036	6.	Sūnavots	Meža takas galējā punktā		Nav labiekārtots	Jāizveido infrastruktūra		
Esoši infrastruktūras objekti								
11051280001	1.	Automašīnu stāvlaukums			Labā stāvoklī			
11051280002	1.	Koka barjera	slēdzama	pie iebrauktuves	Koka, labā stāvoklī,			nožogojums ap stāvlaukumu
11051280003	1.	Informācijas punkts	koka		Labā stāvoklī			
11051280004	1.	Informācijas stends		Nr. 1	Labā stāvoklī	jānomaina infoplāksne, kas ir saturiski novecojusi		83x60 cm
11051280005	1.	Koka barjera	slēdzama	Starp stāvlaukumu un takas sākumu	Koka, labā stāvoklī,			nožogojums ap stāvlaukumu
11051280006	2.	Nojume	koka		Labā stāvoklī, celta 2001.			
11051280007	2.	Soli	koka		Pie nojumes, nolietojušies	jāatjauno		
11051280008	2.	Sanitārā celtne			Labā stāvoklī			
11051280009	2.	Atkritumu urna			Nolietojusies	jāmaina		
11051280061	2.	Norāde			Uz dabas takas sākumu	Jāatjauno pēc vienotā stila		
11051280010		Taka uz avotiem	Bez seguma		Sausa, labā stāvoklī	Jāuztur dabīga, bez grants seg.		

Dabas lieguma „Mežmuižas avoti” dabas aizsardzības plāna precizētā infrastruktūra

Objekta kods	Nr kartē	Nosaukums	Papildinfo 1	Papildinfo 2	Apraksts, objekta stāvoklis	Nepieciešamā apsaimniekošana	Plānots	Piezīmes
11051280011		Norāde			Uz dabas takas turpinājumu	Jāatjauno pēc vienotā stila		
11051280012	3.	Informācijas stends		Nr. 2	takas sākumā kalnā, novecojis, bojāts	Jāatjauno pēc vienotā stila (A0)		
11051280014	4.	Avotu izteka, ūdens ņemšanas vieta	Platforma, laipa, soliņš, atkritumu urnas, 2.gab.		Nolietojušies	Jāmaina un jāpagarina ūdens ņemšanas tekne, jāatjauno ūdens ņemšanas vieta		
11051280015	4.	Informācijas stends			neatbilst vienotajam stilam, nolietojies	Jāatjauno pēc vienotā stila (A0)		
11051280016		Taka	bez seguma, 12m	Slīpa, aizbirusi	no mājvietas iebraucamā ceļa gala uz avotu iztekas platformu	Jāsakārto, lai piemērotu cilvēkiem ar kustību traucējumiem, jāuzstāda norobežojošā barjera, jāizlīdzina reljefs		
11051280019		Kāpnes, šķīlu, Meža takas sākumā, no avotu izteku platformas	šķīlu		Apmēram 10 pakāpieni, nolietojušās	Jāatjauno		
11051280017	5.	Meža taka	izziņas taka cauri meža biotopam	700 m gara, bez seguma	Vietām atsegušās koku saknes	Jāapber ar mulču atsegtās koku saknes, nav pieļaujama grantēšana		
11051280018		Norāde	Takas galapunktā		Uz dabas takas turpinājumu; nolietojusies	Jāatjauno pēc vienotā stila		
11051280021		Informācijas stends	katedras tipa		Novecojuši, neatbilst vienotajam stilam	Jāatjauno pēc vienotā stila		1. Meža sārmene
11051280022		Informācijas stends	katedras tipa		Novecojuši, neatbilst vienotajam stilam	Jāatjauno pēc vienotā stila		2. Kumelpēda
11051280023		Informācijas stends	katedras tipa		Novecojuši, neatbilst vienotajam stilam	Jāatjauno pēc vienotā stila		3. Mugurene
11051280024		Informācijas stends	katedras tipa		Novecojuši, neatbilst vienotajam stilam	Jāatjauno pēc vienotā stila		4. Kaņepene
11051280025		Informācijas stends	katedras tipa		Novecojuši, neatbilst vienotajam stilam	Jāatjauno pēc vienotā stila		5. Čūskoga
11051280026		Informācijas stends	katedras tipa		Novecojuši, neatbilst vienotajam stilam	Jāatjauno pēc vienotā stila		6. Zalktene

Dabas lieguma „Mežmuižas avoti” dabas aizsardzības plāna precizētā infrastruktūra

Objekta kods	Nr kartē	Nosaukums	Papildinfo 1	Papildinfo 2	Apraksts, objekta stāvoklis	Nepieciešamā apsaimniekošana	Plānots	Piezīmes
11051280027		Informācijas stends	katedras tipa		Novecojuši, neatbilst vienotajam stilam	Jāatjauno pēc vienotā stila		7. Pavasara dedestīņa
11051280028		Informācijas stends	katedras tipa		Novecojuši, neatbilst vienotajam stilam	Jāatjauno pēc vienotā stila		8. Spulģītis
11051280029		Informācijas stends	katedras tipa		Novecojuši, neatbilst vienotajam stilam	Jāatjauno pēc vienotā stila		9. Spožā skudra
11051280030		Informācijas stends	katedras tipa		Novecojuši, neatbilst vienotajam stilam	Jāatjauno pēc vienotā stila		10. Bezlape
11051280031		Informācijas stends	katedras tipa		Novecojuši, neatbilst vienotajam stilam	Jāatjauno pēc vienotā stila		11. Sievpararde
11051280032		Informācijas stends	katedras tipa		Novecojuši, neatbilst vienotajam stilam	Jāatjauno pēc vienotā stila		12. Zalktis
11051280034		Norāde			Uz dabas takas turpinājumu	Jāatjauno pēc vienotā stila		
11051280035	6.	Atpūtas vieta (Sūnavots)			Nav labiekārtota	Jāuzstāda barjera, sols, pakāpieni		
11051280041	7.	Atpūtas vieta (Zaļā klase)	Galds ar soliem	Koka soli, galds	Dzirnakmens galds	Jāatjauno aprīkojums		
11051280042		Atpūtas vieta (Zaļā klase)	ugunsкура vieta	Apkārt koka soli	Novecojis, bojāts	Jāatjauno aprīkojums		
11051280042	7.	Atkritumu urna			Dzelzs konteineri	Jānovieto koka, 2 gab, .		
11051280043	7.	Sanitārā celtne			Nestandarta	Jāatjauno		
11051280044		Kāpnes	šķilu			Jāizveido vēl 3-4 pakāpieni		
11051280045		Tiltiņš			Ar margām	Jāatjauno, jāsbetonē dzirnavu dambja daļa, kas ir sagāzusies un balstās uz esošo tiltiņu		
11051280046		Tiltiņš			Ar margām	Jāatjauno		
11051280048	8.	Kāpnes	koka		Gar avota noteku un dzirnavu dīķi, dažāda lieluma platformas, ap 85m, nolietojušās	Jāatjauno		
11051280049		Taka	gājējiem	bez seguma	Uz apskates objektiem	Uz takas dzirnavu dīķa apkārtne pieļaujams grants segums, lai taka būtu piemērota cilvēkiem ar kustību traucējumiem		

Dabas lieguma „Mežmuižas avoti” dabas aizsardzības plāna precizētā infrastruktūra

Objekta kods	Nr kartē	Nosaukums	Papildinfo 1	Papildinfo 2	Apraksts, objekta stāvoklis	Nepieciešamā apsaimniekošana	Plānots	Piezīmes
Plānoti infrastruktūras objekti								
11051280033		Informācijas stends	katedras tipa	Meža takā		Jāuzstāda jauns stends	Katedras tipa stends	13. Kārpainais segliņš
11051280037	6.	Barjera		Pie Sūnavota			Barjera pie kraujas virs avota iztekas	
11051280038	6.	Sols	masīvais sols	Pie Sūnavota			Zemē ierakts sols	
11051280039	6.	Kāpnes	šķīļu	Pie Sūnavota			Šķīļu kāpnes uz avotu	Ap 6 m
11051280040		Laipa Meža takā	Purvaina vieta	10 m garumā	Nav uzstādīta	Jāuzstāda no jauna		
11051280047	9.	Stāvlaukums				Jāveido no jauna	Stāvlaukums 3-4 mašīnām	
11051280050	9.	Informācijas stends						
11051280051		Robežzīme	ozollapa					
11051280052		Robežzīme	ozollapa					
11051280053		Robežzīme	ozollapa					
11051280054		Robežzīme	ozollapa					
11051280055		Robežzīme	ozollapa					
11051280056		Robežzīme	ozollapa					
11051280057		Robežzīme	ozollapa					
11051280058		Robežzīme	ozollapa					
11051280059		Robežzīme	ozollapa					
11051280060		Robežzīme	ozollapa					